

DURÉE

7 heures

TARIF

300 € / personne

PRISE EN CHARGE

OPCO

LIEU

Intra / inter · France

Maîtrisez les risques d'explosion (gaz, vapeurs, poussières) pour protéger vos équipes.

Deux niveaux disponibles.

Objectifs

- Comprendre le risque d'explosion (gaz, vapeurs, brouillards, poussières)
- Identifier les zones ATEX et les mesures de prévention
- Travailler en sécurité en atmosphère explosive

Programme

- Le phénomène d'explosion et l'hexagone d'explosion
- Le classement des zones ATEX
- Le marquage du matériel et les mesures de prévention
- Consignes et travail en zone ATEX

Public visé

Personnel intervenant en zones à risque d'explosion (niveaux 0 et 1/2).

Prérequis

Aucun prérequis.

Modalités pédagogiques & évaluation

Formation en présentiel, en intra-entreprise (dans vos locaux) ou en inter-entreprise, partout en France. Pédagogie active et concrète (ludopédagogie) : apports théoriques, démonstrations et mises en situation pratiques. Groupes à effectif limité.

Évaluation continue des acquis tout au long de la formation (mises en situation, exercices pratiques) et attestation de fin de formation remise à chaque participant.

Délais d'accès

Inscription jusqu'à 11 jours ouvrés avant le début de la session (nous consulter pour un démarrage plus rapide). Dates planifiées tout au long de l'année, en inter comme en intra-entreprise.

Accessibilité handicap

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Un référent handicap étudie avec vous les adaptations nécessaires : contactez-nous au 06 16 40 19 66 ou à apala@meformerensecourisme.fr avant votre inscription.

Contact & inscription

☎ 06 16 40 19 66 · ✉ apala@meformerensecourisme.fr · www.meformerensecourisme.fr